







Sierra (1982-1986)



Sierra XR4i с 3-дверным кузовом (1982-1986)




Точка на уплотнителе на линии шва

Sierra с 5-дверным кузовом (1982-1986)

Средняя точка радиуса дуги на наружном краю декоративной рамки

Средняя точка на наружном краю декоративной рамки



Центр оси рычага стеклоочистителя

Точка на краю стыка стойки с крылом

Средняя точка радиуса дуги на наружном краю декоративной рамки

Середина выступа рядом с уплотнителем

Точка над ограничителем открытия двери

964

920

1288


Точка над фиксатором замка

Середина выступа рядом с уплотнителем

Середина выступа рядом с уплотнителем

Средняя точка на уплотнителе

Точка на уплотнителе на линии шва



1160

1430

Точка над фиксатором замка

Средняя точка радиуса дуги рядом с уплотнителем

Средняя точка радиуса дуги рядом с уплотнителем

Точка над ограничителем открытия двери

1035

1128

865

Точка над фиксатором замка

Средняя точка радиуса дуги на наружном краю проема


Точка на выступе рядом с уплотнителем

Sierra Turnier (1982-1986)

Средняя точка радиуса дуги на наружном краю декоративной рамки



Средняя точка на наружном краю декоративной рамки



Центр оси рычага стеклоочистителя



Точка на краю стыка стойки с крылом



Средняя точка радиуса дуги рядом с уплотнителем



Средняя точка радиуса дуги рядом с уплотнителем



Точка над ограничителем открытия двери




943

923

1295

Точка над фиксатором замка



Средняя точка радиуса дуги рядом с уплотнителем



Средняя точка радиуса дуги рядом с уплотнителем

Средняя точка радиуса дуги рядом с уплотнителем

Средняя точка радиуса дуги рядом с уплотнителем



Точка над ограничителем открытия двери



Точка на уплотнителе на линии шва



1135
1058

800

Точка на уплотнителе на линии шва

Точка на уплотнителе на линии шва



Точка на наружном краю проема рядом с выступом



Точка на наружном краю проема рядом с выступом





Точка на уплотнителе на линии шва



Точка на уплотнителе на линии шва



Sierra (1987-1993)



Sierra Sapphire с 4-дверным кузовом (1987-1993)

Средняя точка радиуса дуги на наружном краю декоративной рамки



Средняя точка на наружном краю декоративной рамки




777

1371

Центр оси рычага стеклоочистителя



Точка на краю стыка стойки с крылом



Средняя точка радиуса дуги рядом с уплотнителем



Средняя точка радиуса дуги рядом с уплотнителем




1035

1128

Точка над фиксатором замка



Точка над ограничителем открытия двери



Середина выступа рядом с уплотнителем



Точка на наружном краю угла проема

Средняя точка радиуса дуги рядом с уплотнителем



Средняя точка радиуса дуги рядом с уплотнителем



Точка над фиксатором замка

945

920

1288

Точка над ограничителем открытия двери



Средняя точка радиуса дуги рядом с уплотнителем



Середина выступа рядом с уплотнителем

Средняя точка на наружном краю декоративной рамки



Точка на наружном краю угла декоративной рамки



Точка на наружном краю декоративной рамки на линии шва



Средняя точка на наружном краю декоративной рамки



Точка на уплотнителе на линии шва

626

1340

537

1240

Средняя точка на наружном краю декоративной рамки



Точка на уплотнителе на линии шва

Средняя точка на наружном краю уплотнителя

